


# Declaração de prestações CE

N - 112022CEBAMA



**Nome e código de identificação**

Produto: LAVATÓRIO

Código: Marie

**Nome e morada do fabricante**

Empresa: Cosentino Industrial, S.A.U.

Morada: Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almería) - Espanha

# EN 14688:2015+A1:2018

**Produto:** Lavatório.

**Utilização prevista:** Higiene pessoal.

**Sistema de avaliação e verificação da regularidade das prestações:** 4 Organismos notificados.

Características essenciais	Prestações	
<b>Aptidão para a limpeza</b> EN 14688:2015+A1:2018	Passa	
<b>Resistência de carga (apenas para lavatórios de parede)</b> EN 14688:2015+A1:2018	NPD	
<b>Protecção contra o transbordamento</b> EN 14688:2015+A1:2018	CL00 (sem transbordo) CL15 (com transbordo)	
<b>Resistência às variações de temperatura</b> EN 14688:2015+A1:2018	Passa	
<b>Resistência a agentes químicos e corantes</b> EN 14688:2015+A1:2018	Ácidos   Ácido acético, 10 % v/v	Sem defeitos visíveis
	Alcalis   Hidróxido de sódio, 5 % m/m	Sem defeitos visíveis*
	Álcoois   Etanol, 70 % v/v	Sem defeitos visíveis
	Branqueadores   Hipoclorito de sódio, 5 % cloro ativo	Sem defeitos visíveis
	Agentes corantes   Azul de metileno, 1 % m/m	Mancha persistente
Sais   Cloreto de sódio, 170 g/l diluído a 50 %	Sem defeitos visíveis	
<b>Durabilidade</b> EN 14688:2015+A1:2018	Passa**	

→ (\*) O hidróxido de sódio causa deterioração nas cores escuras.  
→ (\*\*\*) A utilização de corantes não é recomendada.

A presente *Declaração de prestações* é emitida sob a responsabilidade do fabricante.

Assinada por e em nome do fabricante por:

Miguel Segovia  
Diretor do Departamento de Qualidade

Local e data de emissão:  
Cantoria, 04/2023